

P=	M	X	n	durch	9950		6,8 KW	bei	7500 1/min	10,1	bei	3000							
P PS 125	1,14	1,89	2,71	3,52	4,31	5,02	5,72	6,41	7,03	7,64	8,20	8,65	9,02	9,24	9,23	9,02	8,39	7,58	6,55
P PS 143	1,30	2,16	3,10	4,03	4,94	5,78	6,58	7,33	8,07	8,77	9,40	9,89	10,22	10,20	9,97	9,56	8,72	7,71	6,41
1/min	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
n 125	8	8,85	9,5	9,9	10,1	10,08	10,05	10	9,87	9,75	9,6	9,35	9,05	8,65	8,1	7,45	6,55	5,6	4,6
n 143	9,152	10,124	10,868	11,326	11,554	11,6	11,55	11,44	11,33	11,2	11	10,68	10,25	9,55	8,75	7,9	6,8	5,7	4,5
P / kW 125	0,84	1,39	1,99	2,59	3,17	3,69	4,21	4,71	5,17	5,62	6,03	6,36	6,63	6,79	6,79	6,63	6,17	5,57	4,82
P / kW 143	0,9583	1,5902	2,276	2,9648	3,6297	4,2513	4,8377	5,3906	5,9319	6,4503	6,911	7,2691	7,5131	7,5	7,3298	7,0314	6,4084	5,6702	4,712

